



MDF OG PANEL

HVORDAN MALE TILDIGERE BEHANDLET

Denne bruksanvisningen gjelder for tidligere malt panel. Det er mest gunstig å male treverk når luftfuktigheten er på sitt laveste, for å minimere muligheten til at treverket sveller/krymper, for oss er dette i vinterhalvåret.

- 1 Start med rengjøring**
Støv, skitt og fettflekker må fjernes fra underlaget med EGNET VASK . Skyll godt med vann etter vask for å få bort såperester. Husk å matte ned underlaget for å sikre god heft, sørg for at underlaget er rent, fast og tørt
- 2 Sparkle, slip og fjern støvet**
Spikerslag og ujevnheter sparkles med SPARKEL FOR TRE AKRYL. Slip bort overskytende sparkel og fjern støvet. Vi anbefaler deg å sparkle to ganger for å oppnå best resultat. For å sikre seg et pent og varig resultat lønner det seg å grunne en gang med heftgrunn etter sparkel og sliping. Bruk kvistlakk på panel der det er behov.
- 3 Mal et strøk, slip lett, fjern støvet, og mal det siste strøket**
Vi anbefaler å male to strøk for å oppnå best holdbarhet og dekkevne. Ved å bruke fint sandpapir mellom strøkene oppnår man best resultat, dette gjøres for å fjerne støv som har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

